

番号	質問事項	回答
1	<p>【図面番号 A-27】 屋外手摺グラハンP-34Gが廃番となっております。同等品と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>・ 宜しいです。(同等品以上)</p>
2	<p>【図面番号 S-01】 柱材・梁材に関しましてですが、集成材への変更をしてもよろしいでしょうか。</p>	<p>・ 同寸法、同等以上の強度であれば集成材への変更は可能です。(要協議が必要)</p>
3	<p>【図面番号 A-12・14・15~17】 外壁の仕上ですが、Y7通が窯業系サイディング(木目調)、X2・X19・X43・X67・X84のバルコニー側がガルバリウム鋼板角波と考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。</p>	<p>・ 宜しいです。</p>
4	<p>【図面番号 S-01・S-08~10】 構造体につきましては、集成材へ変更してもよろしいでしょうか。ご指示願います。</p>	<p>・ 2番と同様</p>
5	<p>【図面番号 S-09】 桁・小屋梁 105×105なのですが、柱の材寸が3,000のため、105×180へ変更してもよろしいでしょうか。ご指示願います。</p>	<p>・ 宜しいです。(要協議が必要)</p>
6	<p>【図面番号 S-01】 耐力壁の下地が構造用合板 t9.0と明記されておりますが、構造用パネル(OSB)t9.0へ変更してもよろしいでしょうか。ご指示願います。</p>	<p>・ 宜しいですが、JAS認定品を使用する事。</p>

番号	質問事項	回答
7	<p>【図面番号 A-04】            建築発生土について、4/25縦覧内訳書(変更)により、構内敷均しから場外搬出へ変更と考えますが、残土処分の指定場所をご指示願います。</p>	<p>・残土処分場の指定はありませんが、町内            コンス・A・M・G(株)で積算しております。</p>
8	<p>【図面番号 A-04】            上記質疑と重複しますが、残土処分場所での整地は不要と考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。</p>	<p>・残土処分場所での整地は不要と考えています。</p>
9		
10		
11		
12		