安定型廃棄物最終処分場
点検の実施状況

| 点検項目 | 月 | 日付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 擁壁、土堰堤の破損 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | 2 |
| | 5月 | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | 4 |
| | 6月 | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | 4 |
| | 7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | ○ | | 3 |
| | 8月 | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | 4 |
| | 9月 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | 4 |
| | 10月 | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | 4 |
| | 11月 | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | 3 |
| | 12月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 1月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 2月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |