


- 【凡例】
- ： 芝張り復旧箇所
  - ： 天井撤去箇所900\*900程度  
開口補強共1箇所
  - ： 天井点検口新設箇所450角  
6箇所
  - ： ビニールカーテン設置箇所  
2箇所



令和6年度		工 事 名	図 面 名	縮 尺	N 0
上 川 郡 鷹 栖 町		役場庁舎、サンホールはびねす空調設備整備工事	役場庁舎 1階平面図	1/150	A-2